

Detailansicht für den Begriff

Name des Begriffes: Normzustand eines Gases

Beschreibungen des Begriffes:

Normzustand eines Gases

Zustand des trockenen Gases, bei Normtemperatur $T_N = 273,15 \text{ K}$ (0 °C) und Normdruck $p_N = 1.013,25 \text{ hPa}$ (mbar)

[Zurück zur Liste](#)

Was man bei Infastaub machen kann und wie wir ticken? [Hier](#) gibt es viele Infos.

Alle Anleitungen sowie wichtige PDF-Dateien finden Sie [hier](#).

Alle anstehenden Messetermine finden Sie [hier](#).

Abonnieren Sie hier unseren [Newsletter](#) und sichern sich Ihre kostenfreien Eintrittskarten zu unseren Messen.